



正本

检测报告

Testin

项目名称: 5月份检测项目
委托单位: 山东神驰化工集团有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2020.5.16

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing



检测报告

报告编号

第 1 页 共 5 页

项目名称

5 月份综合检测

检测单位 集团有限公司

检测项目 有组织废气、注塑废气

采样人员

李贝贝、张吉春

采样日期

2020.5.9

分析人员

石英、于丽珠、王雪、
陈国斌、郑冰玉、永泰

检测日期

2020.5.9-2020.5.15

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备一览表

仪器设备	型号	仪器编号
气相色谱仪	GC-7820 型	001

自动烟尘烟气测试仪

GH-60E 型

2300

可见分光光度计

721 型

023、258

原子荧光光度计

RGF-6200

249

009

生化培养箱

RAIN-400

246

检测报告

山中检字（2020）第 DY126-5 号

第 1 页 共 1 页

方法依据	分析方法	检出限
GB/T 11912-1989	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.05mg/L

检测项目	总镍
检测单位	山东中测检测技术有限公司
检测日期	2020年12月15日
检测地点	山东省济南市
检测人员	张某某
检测仪器	原子吸收分光光度计
检测方法	火焰原子吸收分光光度法
检测结果	0.05mg/L
检测结论	符合GB/T 11912-1989标准要求

检测项目	总镍
检测方法	火焰原子吸收分光光度法
检测标准	GB/T 11912-1989
检测结果	0.05mg/L
检测结论	符合GB/T 11912-1989标准要求

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-5 号

第 3 页 共 5 页

2.2.2 有组织废气检测结果

表 4 有组织废气检测结果一览表

序号	废气名称	排放口	排放浓度	排放速率	排放总量
1	1#炉窑废气	1#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
2	2#炉窑废气	2#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
3	3#炉窑废气	3#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
4	4#炉窑废气	4#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
5	5#炉窑废气	5#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
6	6#炉窑废气	6#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
7	7#炉窑废气	7#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
8	8#炉窑废气	8#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
9	9#炉窑废气	9#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
10	10#炉窑废气	10#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02

序号	废气名称	排放口	排放浓度	排放速率	排放总量
11	11#炉窑废气	11#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
12	12#炉窑废气	12#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
13	13#炉窑废气	13#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
14	14#炉窑废气	14#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
15	15#炉窑废气	15#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
16	16#炉窑废气	16#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
17	17#炉窑废气	17#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
18	18#炉窑废气	18#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
19	19#炉窑废气	19#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
20	20#炉窑废气	20#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02

序号	废气名称	排放口	排放浓度	排放速率	排放总量
21	21#炉窑废气	21#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
22	22#炉窑废气	22#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
23	23#炉窑废气	23#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
24	24#炉窑废气	24#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
25	25#炉窑废气	25#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
26	26#炉窑废气	26#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
27	27#炉窑废气	27#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
28	28#炉窑废气	28#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
29	29#炉窑废气	29#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02
30	30#炉窑废气	30#炉窑	1.23E+02	1.23E+02	1.23E+02

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-5 号

第 4 页 共 5 页

检测专用章




ZHONG ZE

SDZ7/71.II-029-4

检 测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-5 号

第 5 页 共 5 页



报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
3. 报告涂改、错页、缺页无效。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本公司对委托现场检测结果的准确性负责。

通讯地址：山东省东营市南

6 号楼

邮 费: 257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱: zhongzejian@163.com