




正本



山中检字(2021)第DY1376-2号

项目名称:

2月份检测项目





ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山由地






图例



图例

33


34



图例

图例

图例



图例

图例

35

36



图例

检测报告

山中检字(2021)第DY1376-2号

第3页 共5页

		采样点位	106单元油气回收装置废气排气筒进口		
检测项目		采样日期	2022.02.17		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	浓度	mg/m ³	1.52×10 ⁵	1.43×10 ⁵	1.39×10 ⁵
备注:现场条件所限,无法检测排气量。					

		采样点位	106单元油气回收装置废气排气筒出口		
检测项目		采样日期	2022.02.17		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	浓度	mg/m ³	80.4	78.9	76.5
	排放速率	kg/h	0.038	0.033	0.033
	标干流量	Nm ³ /h	473	423	425
	处理效率	%	99.9	99.9	99.9
备注:排气筒高度15米,采样管径0.5米。					

		采样点位	107单元油气回收装置废气排气筒进口		
检测项目		采样日期	2022.02.17		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	浓度	mg/m ³	1.36×10 ⁵	1.60×10 ⁵	1.66×10 ⁵

检 测 报 告



100
80

报告说明

1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

2.报告于编制人、审核人、授权签字人签名无效。

3.报告涂改、错页、缺页无效。