



SDZZ/HT-2022-DY116-3

检测报告

Testing Report

山中检字（2022）第 DY116-3 号

环境检测

项目名称: 3 月份检测项目

委托单位: 山东神融化工集团有限公司





检 测 报 告

山中检字（2022）第 DY116-3 号

第 1 页 共 4 页

项目名称	3 月份检测项目		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	采样地点	山东神驰化工集团有限公司
			有组织废气、废气袋 棕色玻璃瓶。



检测 报 告

山中检字（2022）第 DY116-3 号

第 2 页 共 4 页

表 3 废水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
砷	GB 11912-2010	砷钼蓝分光光度法、砷钼蓝分光光度法	0.01



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测 报 告

中检字（2022）第 DV116-3 号

第 3 页 共 4 页

表 5 废水检测结果一览表

采样 日期	采样 点位	检测 项目	单位	采样频次及检测结果		
				一	二	三

报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

5. 本公司对委托现场检测使用的准确性负责，但对因委托方提供的检测项目有关的参

数有误差导致结果不可用或有误的情况，概不负责。

6 本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责