







检 查 表

68

检查项目	检查内容	检查结果	备注
1. 设备运行	设备运行正常，无异常声响。	合格	
2. 安全设施	安全设施完好，无损坏。	合格	
3. 卫生状况	卫生状况良好，无杂物。	合格	
4. 记录填写	记录填写完整，字迹清晰。	合格	
5. 人员操作	人员操作规范，符合规程。	合格	
6. 设备维护	设备维护及时，无遗漏。	合格	
7. 安全培训	安全培训到位，全员知晓。	合格	
8. 隐患排查	隐患排查彻底，无死角。	合格	
9. 应急演练	应急演练定期开展，效果良好。	合格	
10. 设备检修	设备检修计划完善，执行到位。	合格	
11. 安全标识	安全标识清晰，位置正确。	合格	
12. 个人防护	个人防护用品齐全，使用正确。	合格	
13. 危险作业	危险作业审批严格，监护到位。	合格	
14. 事故处理	事故处理及时，调查清楚。	合格	
15. 安全会议	安全会议定期召开，内容充实。	合格	
16. 安全文化	安全文化建设深入，氛围浓厚。	合格	
17. 安全投入	安全投入充足，保障有力。	合格	
18. 安全考核	安全考核制度健全，落实到位。	合格	
19. 安全奖惩	安全奖惩分明，激励有效。	合格	
20. 安全改进	安全改进措施得力，效果明显。	合格	



检测报告

检测结果 单位: dB(A)

检测点位	2023.11.09			
	昼		夜	
	时间	Leq(A)	时间	Leq(A)
1#东厂界外1米	10:16	55.8	22:30	46.1
2#南厂界外1米	10:02	56.7	22:15	47.5
3#西厂界外1米	09:44	58.4	22:01	48.7
4#北厂界外1米	10:31	54.4	22:45	47.0




图1 噪声检测布点图

2.5 雨水检测结果

表8 雨水检测结果一览表

采样日期	采样点位	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				1#	2#	3#
厂内雨水	氨氮	氨氮	mg/L	17	16	16
				0.550	0.551	0.583



检测报告

山中检字(2023)第DY581-a号

第4页 共5页

		挥发酚	mg/L	ND	ND	ND
		石油类	mg/L	ND	ND	ND

备注：“ND”表示低于方法检出限。

三、质量评价与结论





ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029

检测报告

山中检字(2023)第DY581-a号

第5页 共5页

***** 报告结束 *****

编制人:

[Handwritten signature]

审核人:

[Handwritten signature]

授权签字人:

[Handwritten signature]

签发日期:

2023/11/17



一
测
时

报告说明

1. 报告系以本公司检测专用草、骑缝章无效。

2. 报告无编制人、印刷人、授权签字人签名无效。

3. 报告涂改、错页、缺页无效。

4. 本报告系本公司内部使用，不作为部分检测报告。

5. 本公司对受检方检测结果的准确性负责，但对受检方提供的检测样品有关的参

数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。

6. 本公司不对受检方委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，并对检测不

委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。

7. 如蒙贵方垂青，请洽检测部电话：0546-7787870。

山东中测检测技术有限公司

地址：山东省济宁市高新区济宁高新区济宁高新区济宁高新区济宁高新区济宁高新区

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejj@163.com